

CARPORT CP – U/V Ausführung

Montageplan

Die anhängenden Montagepläne behandeln folgende Ausführung:

Carport mit Flachdach

max. Breite	6000 mm
max. Tiefe	7000 mm
max. Höhe	3000 mm

Ausführung Einzelcarport mit ungeteilten Randträger.

Für den Aufbau von Doppel- und/oder Reihenanlagen gelten Ergänzungszeichnungen.

Für Carports Tiefe > 7000 mit geteilten Randträger gelten weitere Zeichnungen als Ergänzung.

Einbau von optionalen Wand- und Türelementen gem. separaten Anleitungen.

Grundsätzlich sind die Carports der Baureihe CP in Übergröße und verstärkter Ausführung nur für Montage durch erfahrene und eingewiesene Monteure vorgesehen.

Der Aufbau ist nur zulässig auf nach unseren Vorgaben bauseits erstellten Fundamenten unter Verwendung der vorgeschriebenen Befestigungsmaterialien.

Die Herstellerhaftung verliert Ihre Gültigkeit bei nicht ordnungsgemäßer Montage und eigenwilliger Änderungen sowie bei nicht mit uns abgestimmten bauseitigen Wand- und/oder Toreinbauten.

Sicherheitshinweise:

CP Carports werden überwiegend aus gekanteten oder profilierten Bauteilen aus Stahlblech hergestellt. Fertigungsbedingt sind Schnittkanten unvermeidbar, entsprechende Schutzkleidung und geeignete Schutzhandschuhe tragen, Schnittrverletzungsgefahr!

Randträger, Pfetten und Bauteile können je nach Ausführung ein sehr hohes Eigengewicht aufweisen, für entsprechendes Hebwerkzeug bei der Montage sorgen.

Bereits aufgebaute Teile während der Montage gegen Umfallen und Herabstürzen sichern, Verletzungsgefahr.

Großflächige Elemente (Wandelemente, Dachbleche, Attiken) bieten Angriffsfläche für Wind und Sturm. Montage nur bei geeignetem Wetter durchführen.

Allgemeine Hinweise:

Die Bauteile des Carport sind zum größten Teil werkseitig vorgelocht oder -gebohrt. Bauartbedingt sind einzelne Löcher bei der Montage zu bohren.

Dabei entstehende Bohrspäne sofort restlos entfernen, Bohrspäne entwickeln Korrosionsnester!

Die Verschraubung der Dachbleche und Attiken erfolgt mit selbstbohrenden Schrauben. Die hierbei entstehenden Bohrspäne ebenfalls sofort restlos entfernen.

Reklamationen aufgrund nicht ordnungsgemäß entfernter Bohrspäne werden nicht anerkannt!

Die Bauteile der Stützen und ggf. weitere Einzelbauteile sind werkseitig feuerverzinkt! Diese Bauteile werden im HTV (HochTemperaturVerzinkung) Verfahren beschichtet. Hierdurch wird ein wesentlich besserer Korrosionsschutz und eine bessere Haftung für eventuelle weitere Beschichtungen erzielt. Die Oberfläche dieser Bauteile erscheint leicht grau und matter gegenüber einer

normalen Verzinkung, verfahrensbedingt sind Fleckenbildungen unvermeidbar. Diese Flecken verschwinden bei einsetzendem Verwitterungsprozess. Reklamationen bezüglich der Oberflächen der HTV verzinkten Bauteile werden nicht anerkannt. Beachten Sie bitte, dass hierbei auch leichte Verdickungen und Nasen zulässig sind!

Beschädigungen an den Oberflächen sofort ausbessern!

Bei nicht farbbeschichteten Bauteilen ist eine gleichmäßige Oberfläche der Bauteile und eine gleichmäßige Ausbildung der Zinkblume nicht gewährleistet. Reklamationen hinsichtlich der verzinkten Oberflächen werden nicht anerkannt.

Die Bauteile des Carports bestehen überwiegend aus gekanteten Bauteilen aus bandverzinktem Stahlblech. Fertigungs- und Konstruktionsbedingt sind hierbei sichtbare Schnittkanten unvermeidbar. Diese Schnittkanten können korrodieren. Diese Erscheinung ist vollkommen unbedenklich und unvermeidbar. An Schnittkanten wirkt der kathodische Schnittkantenschutz des bandverzinkten Vormaterials. Informationen hierzu sind der einschlägigen Fachpresse zu entnehmen. Derartige Verfärbungen der Schnittkanten stellen keinen Grund zur berechtigten Reklamation dar und werden als solche nicht anerkannt.

Witterungsbedingt kann sich an der Unterseite der unisolierten (Stahl) Dacheindeckung und an den Profilen Kondenswasser ansammeln. Diese Erscheinung ist physikalisch unvermeidbar. Bei ungewöhnlich starker Kondenswasserbildung können zusätzliche Anstriche mit spezieller Farbe die Feuchtigkeit binden und die damit verbundene Tropfenwirkung minimieren.

Wartung und Pflegehinweise

Alle Bauteile des Carports sind durch Verzinkung und ggf. zusätzlichen Beschichtungen langfristig gegen Korrosion geschützt, eine weitergehende Korrosionsschutzbehandlung entfällt.

Damit der werkseitige Schutz dauerhaft gewährleistet ist, sind einige grundsätzliche Regeln zu beachten:

Verzinkte Bauteile müssen regelmäßig ablüften können. Stehende Nässe und dauerhafte Nässeeinwirkung durch sog. Nässenester greifen die Oberfläche an. Bei starkem Laubbefall des Daches muss dieses regelmäßig gereinigt werden.

Obstsäuren und andere aggressive Substanzen zerstören längerfristig die verzinkten Oberflächen, deshalb eventuell das Dach von Fallobst befreien.

Staub- und Schmutzansammlungen im Bereich der Stützenfüsse und optionaler Wandelemente bilden langfristig Korrosionsnester, regelmäßig säubern!

Stützenfüsse und Wandelemente dürfen nicht dauerhaft im Naßbereich stehen, für guten Wasserablauf sorgen.

Vermeiden Sie den Kontakt der Bauteile mit Tausalze, Tauwagen und durch derartige Mittel angereichertes Tauwasser.

Bohrspäne und Flugrost greifen die Oberfläche an, sofort entfernen.

Sollen die Stützenfüsse nach der Montage auf den Fundamenten zusätzlich überpflastert werden, muss der später vom Pflaster bedeckte Bereich mit einem geeigneten Schutzanstrich (z.B. Bitumen) vor Korrosion geschützt werden. Split und Sand binden Nässe!

Kontakt mit zementhaltigen Substanzen (Estriche oder Fliesenkleber o.ä.) ebenfalls durch einen geeigneten Schutzanstrich vermeiden.

Farbliche Behandlung

Für weitere Anstriche der verzinkten und der beschichteten Bauteile (Ausnahme Dachbleche) eignen sich handelsübliche Acrylharzlacke. Vor Aufbringen wird ein Probeanstrich an einer verdeckten Stelle zur Kontrolle der Haftung dringend empfohlen.

Für eine zusätzliche Beschichtung der Dachelemente muss vor Auftragen des Decklackes eine geeignete Grundierung aufgebracht werden, die Oberflächenbeschichtung dieser Bauteile enthält bis zu 45% Anteil Aluminium. Geeignete Grundierungen sind im Fachhandel erhältlich.

Die Grundierung entfällt, wenn die Unterseite der Dachbleche mit einem Antikondensatanstrich (z.B. Fema) versehen werden soll. (Siehe hierzu Seite 1, Kondenswasserbildung)

Ggf. werden die Stützen und die Attikaprofile farblich behandelt ausgeliefert. Dabei kann es zu geringen Farbweichungen zwischen Stützen und Attikablenden und zu geringfügig abweichenden Oberflächenstrukturen kommen. Ursache hierzu sind verschiedene Beschichtungsverfahren der Bauteile, derartige Abweichungen können nicht als Reklamation anerkannt werden.

Bessern Sie bei der Montage oder der Nutzung entstandene Kratzer und Abplatzungen möglichst zeitnah aus um den dauerhaften Korrosionsschutz zu erhalten.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Carports sind untergeordnete Zweckbauten zum Schutz von Fahrzeugen und weiteren Gegenständen im privaten Nutzungsbereich. Sie eignen sich nicht als Unterbau für bauseitige Aufbauten.

Jede eigenmächtige Änderung der Bauteile führt zum sofortigen Erlöschen der Gewährleistung.

Zusätzliche Dachaufbauten (z.B. bauseitige Dachbegrünungen, Solarelemente usw.) bedürfen grundsätzlich der Rückversicherung beim Hersteller.

Wir empfehlen, bei Begehen des Daches (Wartung- oder Reinigungsarbeiten) mit Brettern oder Schaltafeln für eine großflächige Lastverteilung zu sorgen.

Schneelast

Grundsätzlich sind Carports ausgelegt für eine maximale Schneelast von 125 kg/m².

Die für den Aufstellungsort statisch zu berücksichtigende Schneelast ist bei dem zuständigen Bauamt zu erfragen.

Projektbezogen sind Konstruktionsverstärkungen bis zu 350 kg/m² möglich. Derartige Konstruktionen können in Detailpunkten von dem vorliegenden Plan abweichen!

Zunehmende Niederschläge und sinkende Temperaturen in den Wintermonaten sorgen zunehmend für eine übermäßige Belastung von Flachdächern!

Es wird dringend empfohlen, übermäßigen Schneebefall von dem Carportdach zu entfernen!

Herstelleradresse:

SIEBAU Raumsysteme GmbH u. C0.KG

Heesstr. 5

57223 Kreuztal

Tel: 02732 – 5585 0

Fax: 02732 – 5585 160

Net: www.siebau.net

Anhängende Zeichnungen:

- 1 Übersicht, Hauptmaße, Positionsplan
- 2 Detail Stützenfussausbildung
- 3 Stützenanschluss eingerückte Position
- 4 Stützenanschluss Eckposition
- 5 Übersicht + Detail Dachunterkonstruktion
- 6 Dachblechverlegeplan
- 7 Anbau Dachrinne (optional)
- 8 Anbau seitl. Attiken
- 9 Anbau vordere Attiken
- 9 Anbau hintere Attiken (optional)

Hauptpositionen:

Pos	Stek*	Bezeichnung
1	n	Stützenrohr mit Kopfplatte
2	n	Stützenfuß Ausführung B
4	n	Gegenplatte Stützenanschluss
5	n	Distanzblech Stützenanschluss
10	2	Randträger
11	2	Randpfette
12	6	Pfette
13	16	Pfettenanschlußwinkel
20	n	Trapezblech Baubreite 1035
21	n	Trapezblech Baubreite 828
30	n	Attika, vorne, Einzelcarport
32	4	Attika, seitlich
35	n	Attika, hinten, (optional) Einzelcp.
37	n	Attikahalter, vorne
38	8	Attikahalter, seitlich
39	n	Attikahalter, hinten (optional)
40	n	Stützwinkel f. Pos.39 (optional)
ohne	n	KS – Rinnenhalter (optional)
ohne		Dachrinnensatz NW100 (optional)

* Stückzahl (n) ist auftragsbezogen

Schraubenbezeichnungen

Bez.	Schraube	Werkzeug
A	Flachrundschr. M8x16,Mu	SW 13
B	Flachrundschr. M8x25,Mu	SW 13
C	Skt. Blechschr. 8x25	SW 13
D	Skt. Schraube M10x40,Mu	SW 17
E	Skt. Blechschr. 6,3x19	SW 10
F	Bohrschr. Linsenkopf 4,2	Torx AW20
G	Bohrschr. 3-6-5.5x25,E16	SW 8
H	Flachrundschr. M6x16,Mu	SW 10
I	Skt. Schraube M 10x20,Mu	SW 17

FAZ Anker 12 SW 19

Fundamentausbildung gem. statischer Anforderung
Mindestgröße f. Blockfundamente 500x500 / T frostfrei

Verdichtung der Fußplatte mit FAZ Anker 12/12 bei CP
ohne Wände, mit Wandeinbauten FAZ Anker 16/16

Standardstützenlänge ist ausgelegt für eine maximale
Überpflasterung der Fundamente von 150 mm.

Split, Sand usw. bilden Nässenester welche die
verzinkten Bauteile korrodieren lassen können.
Bauteile mit zus. Schutzanstrich (z.B. Bitumen) schützen!

Verschraubung der Stützenrohre mit dem Füßen nach kompletter
Ausrichtung des Carports mit Schr. 8x25 + Scheibe (C)
je Fuß 4 x, dazu muß bei Montage d = 6,5 mm gehobt werden.
Vorgrahelöcher in den Stützrohren beobachten!
Bohrspäne restlos entfernen!







Abb 1: Stützenfuß B (Standard)
Fundamente überpflaster
max. zu 1. Auszug der Stützenfüsse

Abb 2: Stützenfuß A (Reihenanlagen)
O-K Fundament = O.K. Pflaster
min. zu 1. Auszug der Stützenfüsse

Zeichn.	Auftrag/Proj.	Datum	Name	Werk.

2012	ca. Lfd.	Numm.	06.05.10 - HK	





Hersteller	Bestellung	Carpont U + V	Ausbildung Stützenfuß	Zeichn. Nr.
	x : x			

Maß abm-	Ersatz für:			
arbeiten-	Maßnah-			
weise nach:	maßnah-			
	me nach:			

SIEBAU
SIEBAU - Rohrsysteme GmbH v. Co KG
57262 Kruftal, Herrengasse 5
Tel.: (02732) 505 - 0

2

RfN: /cp09/u/v2012/kaubers...-/Fertigung
Erstellt für:
Autorenname: _____
DIN 27650



Index	Lieferung	Datum	Name	Stell.

© SIEBAU

SIEBAU - Bauunternehmen GbR u. Co KG
57223 Kreuztal, Herrengasse 3
Tel.: (02732) 5555 - 0

Zeilenum.:

3

Fracht für:
Sackwagen
...
Balkenwagen
...
Fahrzeuge
...
Handkarren
...
Handwagen
...

- Stützenanschluß für
- eingerückte Stütze vorne
- eingerückte Stütze hinten
- 3 Stütze mittige Position
- Zusätzliche Stütze für Einbauten (ohne Pfettebezug)

Fracht für:
Sackwagen
...


Balkenwagen
...

Fahrzeuge
...




Handkarren
...

Handwagen
...

...



Darstellung für Stützposition vorne!
Anordnung hinten spiegelbildlich,
Beilagblech POS 5 entsprechend dem Dachgefälle positionieren!



Technische Zeichnung		Datei	Name	Blatt.	Zur besseren Verständigung der Zeichnung ist eine technische Zeichnung mit aufgeführt, welche durch den Käufer oder Dritts auch nicht in anderer Weise sinnvoll verwertet werden.	
2012	Autos					
Numm.	30 01 TB - HK					
Besch.						
Maßstab		Benennung				
1 : 2,5		Carport U + V				
x : x		Stützenanschluss/Randträger				
Höhe ohne		Einzelbox - Stütze auf Ecke (Vorne)				
Toleran-						
zusätzl.						
DIN 27680m						

SIEBAU
SIEBAU - Raumsysteme GmbH u. Co KG
67225 Kruftal, Neustraße 5
57245 Kruftal, Postfach 1550
Tel.: (02732) 5055 - 0

Zeichn.-Nr.


Erstellt für:

Bestell-Nr. / CAT


Modell:

Zeichnungs-

Detaill I - Anschluß Randträger/Randplatte (ohne Stützenanschluß)




Detaill II - Anschluß Randträger/Randplatte (ohne Stützenanschluß)






Bauteile:

Pos.	Stück Bezeichnung
10	2 Randträger
11	2 Randplatte
12	6 Platte
13	16 Anschlußwinkel

Verschränkungen:



Schnitt A - A




Ansicht X

Achse 0-1 +120



Technische Zeichnung / Zeichnungsnummer		Zeichner		Prüfer	
01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02

Dachblech

Detail I



Detail II



auf Wasserabflusseite bei Mindesteinfüllhöhe der Dachfläche Tiefststelle
als Trockenfläche nach unten abwischbar.

Dachblechverschraubung:



- auf Bandprofilen "je 2 Tiefstelle auf Doppelpfosten außen (DP-A) • je 2 Tiefstelle im Wechsel vord./hintereinander auf Doppelpfosten -mitte (DP-M) • je 2 Tiefstelle - in Wechsel vord./hintereinander auf Doppelpfosten - rechts (DP-R) • je 2 Tiefstelle gleich links und rechts jeweils 1/2 Stelle nach außen verlegen!

Bauteile:

POS	Stück	Beschriftung	Anzahl		Bemerkung
			Min.	Max.	
20	n	Dachblech - 5 Stück		10,25	
21	n	Dachblech - 4 Stück		2,25	

Verschraubungen:

POS	Min.	Max.	Bemerkung
6	1	1	Bauteile: Schraube JT 3-6-3.5x25 E 16




Schnitt A - A

Achse A

Kompassnadel

Breite incl. Attiken

max. Länge Dachrinne (Breite -25)




11

20(21)

20(21)

20(21)



Bauteile:

POS	Stück	Bezeichnung
		Dachrinnensatz (optional) KS - Dachrinnenhalter (optional)

Verschraubung

F Bohrschraube Linsenkopf 4,2x16-AW20

Abstand X für Rinnenhalter ist vorgegeben durch Lochungen in der Randpfette (11).

Bei ungebohrten Randpfetten muß bei Montage gebohrt werden, max. Abstand X = 700mm.

Die Tiersicken der Dachbleche (20/21) müssen als Tropfkante ausgebildet sein (bei Montage abwinkeln).

Index	Anmerkung	Datum	Name	Stell-Nr.
2012	ausf. baust. 20.15 TS - IK grif.			

SIEBAU - Haussysteme Saar u. Co KG
57225 Kreuztal, Heestr. 5
57265 Kreuztal, Postfach 1550
Tel.: (02735) 5605 - 0

Index	Bemerkung	Datum	Name	Stell-Nr.
7	Carport U + V Anbau Dachrinne (optional)			


RSB / CPB9/u-v20/21/under - /Anbau-Dachrinne
Tiefen-
weite nach:
DIN 2765m

Erstz. für
Bauplans -


7

Dachgetriebe !!

Positionierung der Attikahalter 2 - pos 38 an Randträger pos 10



Schnitt A - A



Attikahalter 2 (38)

Bauteile:

POS	Stück Bezeichnung
38	Attikahalter 2
32	Attika - Seitl.

Verschraubungen:

A	Festschraube M 8 x 16 / Flanschschraube M 8
F	Bohrschraube Linsenkopf 4,2x16-A20
G	Bohrschraube JT 3x6,5x1x25 E 16

